


Grote werven snelwegen

2017



- 1 R0/E19/Woluwelaan: herinrichting knooppunt
- 2 Ring rond Brussel (R0) Hoeilaart: aanleg econduct Zoniënwood
- 3 E34 Eeklo: bouw tunnel Balgerhoeke
- 4 E40 Aalter: bouw nieuw op- en afrittencomplex
- 5 E313 Grobbendonk richting Antwerpen: vervangen brug
- 6 E313/R1 Antwerpen-Oost richting Nederland: werken leidingkoker
- 7 E403 tussen Moorsele en Wevelgem: herstellingen
- 8 E17/E40 Zwijnaarde: onderhoud brugvoegen
- 9 E314 Lummen: verhogen kanaalbrug
- 10 A12 Breendonk: herwaardering Meerloop
- 11 E34 tussen Lille en Turnhout: structureel onderhoud
- 12 E313 tussen Ham en Massenhoven richting Antwerpen: onderhoud brugvoegen
- 13 R1 Antwerpen-Zuid: onderhoud brugvoegen
- 14 A12 Wilrijk richting Brussel: onderhoud brugvoegen
- 15 E19 Kontich richting Brussel: onderhoud brugvoegen
- 16 E403 Moorsele richting Doornik: structureel onderhoud
- 17 E34 Zelzate: sanering Zelzate tunnel
- 18 E34 Assenede: bouw brug Stroomstraat
- 19 E314: aanleg fietsbrug Gasthuisberg
- 20 E314 op diverse locaties tussen Halen en Maasmechelen richting Nederland: structureel onderhoud
- 21 E314: aanleg spitsstrook Herent-Aarschot: fase 1, viaduct Wilsele
- 22 E40 tussen Zwijnaarde en Merelbeke: vervangen bruggen
- 23 R2 Waaslandhaven-Noord: heraanleg complex
- 24 A12 Ekeren richting Nederland: plaatsen van geluidsschermen
- 25 E17 tussen Lokeren en Waasmunster richting Antwerpen: structureel onderhoud
- 26 A112: onderhoud Jan De Vostunnel
- 27 Ring rond Brussel (R0) tussen Vieramentunnel en knooppunt St-Stevens-Woluwe: structureel onderhoud
- 28 R2 tussen Liefkenshoektunnel en Tijmsmantunnel: structureel onderhoud
- 29 E40 tussen Bertem en Sterrebeek richting Brussel: structureel onderhoud
- 30 E17 tussen Lokeren en Destelbergen richting Gent: structureel onderhoud
- 31 E34 tussen Eeklo en Maldegem: structureel onderhoud
- 32 E313 tussen Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost: aanleg geluidswerend wegdek
- 33 E34 tussen Zelzate tunnel en Moerbeke richting Antwerpen: structureel onderhoud
- 34 E40 tussen Jabbeke en Gistel richting Frankrijk: structureel onderhoud

